

**AFFAIRE :** DIAGNOSTIC SAINT PIERRE  
**M :** 2906

**VISITE DIAGNOSTIC LOGEMENT**

<b>IDENTIFICATION</b>	
CITE : SAINT PIERRE	BÂTIMENT : A
ENTREE : B	ETAGE : 1er
LOGEMENT N° : 47	TYPE : T2
VISITE LE : 10/7/2007	

**RELEVES DES OUVRAGES EXISTANTS**

**CHAUFFAGE**

Electrique Oui  Non  Type : convecteur mural

Gaz individuel Oui  Non  Type :

Pièces desservies : Séjour  Chambres  SdB  Cuisine  Autre :

**ECS**

Chauffe-eau gaz instantané Oui  Non  Localisation :

Cumulus électrique Oui  Non  Localisation : loggia Capacité : 100l

Pièces desservies: SdB  Cuisine  Autre :

**INSTALLATION ELECTRIQUE**

**Tableau électrique:**

Porcelaine plomb Oui  Non

Protection porte fusible: Oui  Non

Disjoncteurs Oui  Non

Présence 30 Ma Oui  Non

Terre Oui  Non

Installation refaite (HMP) Tableau  Distrib

**CUISINE**

Etat général : Bon  Moyen  Mauvais

Evier Type : Inox sur meuble  Céramique sur meuble  Autre :

Etat : Bon  Moyen  Mauvais

Robinetterie Bon  Moyen  Mauvais

Cuisinière Gaz de ville  Electrique  Bouteille gaz  Mixte

Ventilation V. Basse  V. Haute

Fenêtre Oui  Non

Cuisine modifiée Oui  Non

Présence lave-linge Oui  Non

**SALLE DE BAINS**

Etat général : Bon  Moyen  Mauvais

Lavabo ou vasque Etat : Bon  Moyen  Mauvais

Robinetterie Etat : Bon  Moyen  Mauvais

Présence lave linge Oui  Non

Ventilation V. Basse  V. Haute

Fenêtre Oui  Non

Appareils sanitaires : Baignoire  Sabot  Douche  Lavabo  W.C.  Bidet

**WC**

Réservoir  chasse haute

Ventilation V. Basse  V. Haute

Fenêtre Oui  Non

<b>MENUISERIES EXTERIEURES</b>	Etat général :	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Mauvais	<input type="checkbox"/>
Bois simple vitrage (origine)		Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>		
PVC double vitrage		Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>		
Alu double vitrage		Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>		
Présence d'entrées d'air		Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Localisation :	

<b>FERMETURES</b>	Etat général :	Bon	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input checked="" type="checkbox"/>	Mauvais	<input type="checkbox"/>
	Type :	Persiennes métalliques				Autre :	

<b>MENUISERIES INTERIEURES</b>	Etat général :	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Mauvais	<input type="checkbox"/>
Porte palière renforcée		Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>		

<b>REVETEMENTS DE SOLS</b>	Etat général :	Bon	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input checked="" type="checkbox"/>	Mauvais	<input type="checkbox"/>
Revêtement d'origine		Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>		
Carrelage		Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>	Type :	
Sol plastique		Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>	Type :	
Autre:							

<b>REVETEMENT MURS</b>	Etat général :	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Mauvais	<input type="checkbox"/>
Type		Papier peint	<input checked="" type="checkbox"/>	Peinture	<input type="checkbox"/>	Textile	<input type="checkbox"/>
Autre :							

<b>PLAFOND</b>	Etat général :	Bon	<input checked="" type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Mauvais	<input type="checkbox"/>	Fissuré	<input type="checkbox"/>	Ecaillé	<input type="checkbox"/>
Revêtements divers :											

<b>EXTERIEURS LOGEMENT</b>		Oui	<input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	Carrelée	<input checked="" type="checkbox"/>	Fermée	<input type="checkbox"/>	Lave-linge	<input type="checkbox"/>
Loggia		Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>	Carrelé	<input type="checkbox"/>	Etanché	<input type="checkbox"/>		
Observations :											
Balcon		Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>						
Présence parabole		Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>						
Garde-corps		Oui	<input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>						
Etat garde-corps		Bon	<input type="checkbox"/>	Moyen	<input type="checkbox"/>	Mauvais	<input type="checkbox"/>				

<b>OBSERVATIONS :</b>											
<p>Menuiseries Pvc installées par HMP  Présence d'entrée d'air dans toutes les menuiseries  fissure au sol dans séjour  cadre de fenêtre sans fenêtre dans la loggia</p>											